

intellimix Firmware Release 8.1.134.0



Firmware Update 8.1.134.0

Download the current version of Intellimix firmware here: www.yellowtec.com/intellimix/downloads

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- First firmware version in the name of Yellowtec GmbH

Bug fixes:

- On cold start the default snapshot is not loaded
- Snapshots with special characters in their names do not work on Quick Buttons
- Multiple small adjustments

When Wizard Software Version 8.1.37 is installed!

(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.134.0

Lade die aktuelle Version der Intellimix Firmware hier: www.yellowtec.de/intellimix/downloads

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Erste Firmware Version im Namen der Yellowtec GmbH

Bug Fixes:

- Bei Kaltstart wird das Default Snapshot nicht geladen
- Snapshots mit Sonderzeichen im Namen funktionieren nicht auf Quick Buttons
- Viele kleine Optimierungen

Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.37!

(Download: <https://www.yellowtec.de/intellimix/downloads>)



Firmware Update 8.1.133.0

Download the current version of Intellimix firmware here: www.yellowtec.com/intellimix/downloads

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- „Easy Dial“ adjustments of parameters for compressor und EQ
- Choose between 4, 8, 12 or 16 Quick Buttons
- Mixer- und Channel-Snapshots via Quick Buttons
- Volume Control selection HP / LSP per user
- CUE-Options: Mix or reset adjustable
- Channel Layer selection can be saved
- Channel Layer selection can be blocked
- Source-Alias name sorting: alphanumeric/ unsorted
- Control-Protocol „IMIX2plus“

Bug fixes:

- Multiple small adjustments

When Wizard Software Version 8.1.37 is installed!

(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.133.0

Lade die aktuelle Version der Intellimix Firmware hier: www.yellowtec.de/intellimix/downloads

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- „Easy Dial“ Parameter-Einstellung für Compressor und EQ
- Wahlweise 4, 8, 12 oder 16 Quick Buttons
- Mixer- und Channel-Snapshots per Quick Buttons
- Volume Controller Auswahl HP / LSP pro Nutzer
- CUE-Optionen: Mischend, rücksetzend einstellbar
- Channel Layer Auswahl speicherbar
- Channel Layer Auswahl blockierbar
- Quellen-Alias Namen Sortierung: alphanumerisch / unsortiert
- Control-Protokoll „IMIX2plus“

Bug Fixes:

- Viele kleine Optimierungen

Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.37!

(Download: <https://www.yellowtec.de/intellimix/downloads>)



Firmware Update 8.1.131.0

Download the current version of Intellimix firmware here: www.yellowtec.com/intellimix/downloads

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- Expanded b-line control: dial /display numbers and make calls (via Yellowtec b-line Phone Hybrid)

Bug fixes:

- Multiple small adjustments
- Intellimix Focus: Minimal firmware fix

When Wizard Software Version 8.1.35 is installed
(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.131.0

Lade die aktuelle Version der Intellimix Firmware hier: www.yellowtec.de/intellimix/downloads

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- B-line Control erweitert: Rufnummern-Eingabe / Anzeige und Ruf wählen (über ein Yellowtec b-line)

Bug Fixes:

- Viele kleine Optimierungen
- Intellimix Focus: Minimal Firmware Version Fix

Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.35

(Download: <https://www.yellowtec.de/intellimix/downloads>)



Firmware Update 8.1.129

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- Supports Intellimix Pro and Intellimix Focus units*
- Curved level indicators
- “Quick Buttons” in the master display
- “Fader Link” grouping function**
- “Easy Dial” parameter adjustment***

Bug fixes:

- Multiple small adjustments

* When Wizard Software Version 8.1.33 or higher is installed
(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)

** Not available for Intellimix Focus

*** Only available for Intellimix Focus



Firmware Update 8.1.129

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Unterstützt Intellimix Pro und Intellimix Focus Geräte*
- Pegel Indikatoren sind gewölbt
- "Quick Button View! im Master Display
- "Fader Link" Gruppenfunktion**
- "Easy Dial" Parameter Einstellung***

Bug Fixes:

- Viele kleine Optimierungen

* Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.33
(Download: www.yellowtec.de/intellimix/downloads)

** nicht verfügbar beim Intellimix Focus

*** nur beim Intellimix Focus verfügbar



Firmware Update 8.1.126 Octopus

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- New options to switch the channels' input sources, which are in use:
Open the Main Menu Admin / Options → Swap Inputs: Off Query Force
- Automatic fader lift to the latest set value:
Open Main Menu Admin / Options → Automatic Lift Value:
 - 0dB (Default bei vorherigen Firmwares)
 - Last Position (Default)
 - Force
- Custom Gain Control (CGC):
To adjust settings open the Main Menu Admin / Options → Custom Gain Control:
 - Duration Target Speed ThresholdOpen the Channel Menu Input Parameter → CGC
Tap once to start the measurement in the extend of the set duration (default: 20 sec.) and tap and hold the button for the desired measuring time. CGC sets Mic Gain and Digital Gain according to the set "Target"-value (default: 0dB).
- Addition options for fader modes:
Open the Main Menu Admin / Fader:
 - Offset Mode (default: ON)
 - LED Bargraph (changed default: ON)
 - Show 0dB (new Default: ON)
 - ON Start/Stop (new default: ON)
 - AUTO (default: ON, speed 342ms)
 - Ramp Up (Default: ON)

Bug fixes:

- Multiple small adjustments



Firmware Update 8.1.126 Octopus

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Neue Optionen zum Wechseln der Input Quellen der Kanäle, die in Gebrauch sind:
Öffne das Main Menu Admin / Options → Swap Inputs: Off Query Force
- Automatische Fader Bewegung zum zuletzt gesetzten Wert:
Öffne das Main Menu Admin / Options → Automatic Lift Value:
 - 0dB (Default bei vorherigen Firmwares)
 - Letzte Position (Default)
 - Force
- Custom Gain Control (CGC):
Öffne für Einstellungen das Main Menu Admin / Options → Custom Gain Control:
 - Duration Target Speed Threshold
Öffne das Channel Benz Input Parameter → CGC
Tappe einmal, um die Messung im Umfang der eingestellten Dauer (Default: 20 Sek.) zu starten und drücke und halte den Button für die Dauer des gewünschten Messzeitraums. Die CGC setzt Mic Gain und Digital Gain entsprechend des gesetzten "Target"-Werts (Default: 0dB).
- Zusätzliche Optionen für das Faderverhalten:
Öffne das Main Menu Admin / Fader:
 - Offset Mode (Default: AN)
 - LED Bargraph (geänderter Default: AN)
 - Show 0dB (neuer Default: AN)
 - ON Start/Stop (neuer Default: AN)
 - AUTO (Default: AN, Speed 342ms)
 - Ramp Up (Default: AN)

Bug Fixes:

- Viele kleine Optimierungen



Firmware Update 8.1.123 Octopus

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Bug fixes:

- Display flashes sporadically
- Multiple small adjustments



Firmware Update 8.1.123 Octopus

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Bug Fixes:

- Display blitzt sporadisch



Firmware Update 8.1.121 Octopus

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- Main level display (master) follows the selected audio monitoring point / PFL
- Vowel mutations (e.g. German umlauts) supported in labels, names and files
- Administrator Menu / Submenu “User Management” can be left via tapping the menu name
- Two-line indications within FabFour are shortened

Bug fixes:

- Updated operating system solves the problem of jitter in the display
- Optimized G-Touch® Fader calibration
- Double assign sources sporadically
- Multiple small adjustments

* When Wizard Software Version 8.1.24 or higher is installed
(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.121 Octopus

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Hauptpegel-Anzeige (Master) folgt jetzt dem gewählten Abhörpunkt / PFL
- Umlaute in Beschriftung / Namen / Dateien werden unterstützt
- Administrator Menü / Untermenü "User Management" kann über einen tap auf den Menünamen verlassen werden
- Zweizeilige Beschriftungen bei FabFour gekürzt

Bug Fixes:

- Aktualisiertes CU-Betriebssystem behebt Display-Zitterproblem
- G-Touch® Fader Kalibrierung verbessert
- Quellen können sporadisch doppelt belegt werden
- Viele kleine Optimierungen

* Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.24
(Download: www.yellowtec.de/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.19 Octopus

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- G-Touch© Fader Update

Bug fixes:

- Renaming sources fills monitor / record list with duplicates
- Admin Menu shows locked functions
- Optimized b-line control UI assignment
- Multiple small blemishes

* When Wizard Software Version 8.1.24 or higher is installed
(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.19 Octopus

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Update der G-Touch© Fader

Bug Fixes:

- Umbenennung von Quellen füllt die Monitor- / Record-Liste mit Dubletten
- Admin Menü zeigt gesperrte Funktionen
- b-line Control UI Zuweisung verbessert
- Viele kleine Optimierungen

* Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.24
(Download: www.yellowtec.de/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.16 Octopus

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Bug fixes:

- Redesign of the G-Touch© Fader calibration
- Multiple small blemishes

* When Wizard Software Version 8.1.24 or higher is installed
(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.16 Octopus

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Bug Fixes:

- Kalibrierung der G-Touch© Fader überarbeitet
- Viele kleine Optimierungen

* Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.24
(Download: www.yellowtec.de/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.15.0 Octopus

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- 4- / 8-channel operation
- Simplified user login
- Backup / Restore / Factory Default backup and restore options
- Administrator option: Channel snapshot loads FabFour assignment
- Administrator option: AutoSave activation option
- Administrator has access to all user snapshots and is able to set write-protection for any desired snapshot

Bug fixes:

- Snapshots are partly not saved on SD card correctly
- Failure within the display of auction restrictions
- A fader source (e.g. MIC) which is open while turning off Intellimix is not muted on the loudspeakers when the Intellimix is started again
- Multiple small blemishes

* When Wizard Software Version 8.1.24 or higher is installed
(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.15.0 Octopus

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- 4- / 8-Kanal Betrieb
- Vereinfachte Benutzeranmeldung
- Backup / Restore / Factory Default Sicherungs- und Wiederherstellungsmöglichkeiten
- Administrator Option: Channel Snapshot lädt FabFour Belegung
- Administrator Option: AutoSave Aktivierung wählbar
- Administrator hat Zugriff auf alle User Snapshots und dann den Schreibschutz für beliebige Snapshots setzen

Bug Fixes:

- Snapshots werden teilweise nicht korrekt auf SD-Karte gespeichert
- Fehler bei der korrekten Darstellung der Funktionseinschränkungen (Restrictions)
- Eine beim Ausschalten des Intellimix offene Fader-Quelle (z.B. MIC) wird beim Einschalten auf den Lautsprecher nicht stumm geschaltet
- Viele kleine Optimierungen

* Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.24
(Download: www.yellowtec.de/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.10

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- Addition of Yellowtec b-line control allowing for taking control over up to two telephone hybrids with the Intellimix Control Unit
- Talkback level adjustable in PGM-, AUX- and CF-busses*
- Addition of dynamic functions*: NoiseGate, DeEsser, Expander
- Adjusted CUE button to time toggle (short press: latching; long press: non-latching)
- AUX busses are renamed in monitoring section whenever AUX names are changed within the menu

Bug fixes:

- No connection to Base Not, if MIC1 is not configured
- All level indicators got the same ballistics*
- Smoother fader haptic
- Multiple small blemishes

* When Wizard Software Version 8.1.24 or higher is installed
(Download: www.yellowtec.com/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.10

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Yellowtec b-line Control hinzugefügt. Ermöglicht die Steuerung von bis zu zwei Telefonhybriden mit der Intellimix Control Unit.
- Talkback Level in PGM-, AUX- and CF-Bussen regelbar*
- Dynamik Funktionen hinzugefügt*: NoiseGate, DeEsser, Expander
- CUE-Taste im Time Toggle umgestellt (kurzes Bestätigen: rastend; langes Bestätigen: tastend)
- Umbenennen von AUX-Bussen im Monitoring benennt auch die AUX-Bezeichnung im Menü um

Bug Fixes:

- Keine Verbindung zur Base Unit, wenn MIC1 nicht konfiguriert wurde
- Alle Level-Indikatoren haben die gleiche Ballistik erhalten*
- Geschmeidigere Fader-Haptik
- Viele kleine Schönheitsfehler

* Ab Konfiguration mit Wizard Software Version 8.1.24
(Download: www.yellowtec.de/intellimix/downloads)



Firmware Update 8.1.9.0

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- Improved haptic of rotary control and display
- Extension of display's color space
- Multiple small adjustments and visual enhancements

Bug fixes:

- Wrong values for PAN/BAL right
- User restrictions in the submenu blocking complete menu icon
- Elimination of multiple small blemishes



Firmware Update 8.1.9.0

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Drehregler- / Display-Haptik verbessert
- Display-Farbraum erweitert
- Viele kleine Anpassungen und Verschönerungen

Bug Fixes:

- PAN/BAL rechts falsche Werte
- Benutzer Einschränkungen im Untermenü blockieren kompletten Menüpunkt
- Viele kleine Schönheitsfehler behoben



Firmware Update 8.1.8.0

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- Menu functions can now be faded out (for certain users) by the administrator
- A number of adjustments and improvements

Bug fixes:

- Snapshots are not displayed correctly
- Some small details



Firmware Update 8.1.8.0

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Menü-Funktionen können vom Administrator (für bestimmte User) ausgeblendet werden
- Eine Vielzahl von Anpassungen und Verschönerungen

Bug Fixes:

- Snapshots werden nicht richtig geladen
- Viele Kleinigkeiten



Firmware Update 8.1.7.0

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- Request “Load default“ disrupts. 3 options are selectable in the admin snapshot:
 1. Loading default without question
 2. Question if default should be loaded
 3. According to the last session without question
- Call up input list via SWIPE-DOWN, close it with SWIPE-UP
- Access input-selection only when channel is off / closed, otherwise a note appears
- Strengthened Shift-function in combination with the rotary control fastens adjusting settings
- With the Home button all menus are set back to their beginning
- Monitoring sources can be renamed and are synchronized with input sources

Bug fixes:

- Loading / saving snapshots now also works with SD-Cards without folder structure
- Some small blemishes



Firmware Update 8.1.7.0

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Abfrage "Default laden" stört. Es gibt 3 Wahlmöglichkeiten im Admin Snapshot:
 1. Default Laden ohne Fragen
 2. Fragen, ob Default geladen werden soll
 3. Last Session laden ohne Fragen
- Input Liste per SWIPE-DOWN aufrufen, und mit SWIPE-UP beenden
- Input-Selection nur wenn der Kanal aus / zu ist, sonst erscheint ein Hinweis
- Verstärkte Shift Funktion in Verbindung mit Drehgeber für schnelleres Einstellen
- Home Button setzt Menüs auf Anfang zurück
- Monitoring Quellen können umbenannt werden und sind synchron mit den Input Quellen

Bug Fixes:

- Snapshot Laden / Speichern funktioniert jetzt auch bei SD-Karten, die keine Verzeichnisstruktur haben
- Einige Kleinigkeiten



Firmware Update 8.1.6.0

Remark: Intellimix has to be restarted after the firmware update.

Modifications:

- Default Settings. Completely switch off all AUX buses
- Current fader position (dB) is shown in the display by a small indicator
- Fader position (dB) is displayed prominently in the display when changes are made
- When changing the language a restart will be indicated in the display
- The lower limit of backlight is reduced
- Analog Gain is renamed Mic Gain
- Digital Gain is renamed Input Gain
- Autosave function, 3 seconds after a parameter is changed settings are saved
- Full revision of snapshot management
- Snapshots can be saved on an FAT32 SD Card
- Administrator Default Snapshot (mixer and channel) are write-protected for conventional users
- By pressing and holding the Snapshot SAVE Button the administrator can reinstall default values

Bug fixes:

- Whenever a language change is cancelled, the display will retain the cancelled language
- User-defined source names are not reliably shown
- Some small blemishes



Firmware Update 8.1.6.0

Hinweis: Nach dem Firmware Update muss der Intellimix neugestartet werden.

Änderungen:

- Default Settings. Alle AUX Busse auf ganz Aus stellen
- Aktuelle Fader Position (dB) wird immer klein im Display angezeigt
- Fader Position (dB) wird bei Änderungen im Display groß angezeigt
- Hinweis bei Sprachänderung, dass ein Neustart ausgeführt wird
- Untere Grenze der Hintergrundbeleuchtung verringert
- Analog Gain umbenannt in Mic Gain
- Digital Gain umbenannt in Input Gain
- Autosave Funktion, 3 Sekunden nach einer Parameter-Änderung wird gespeichert
- Komplette Überarbeitung des Snapshot Managements
- Snapshots können auf eine FAT32 SD-Karte gespeichert werden
- Administrator Default Snapshot (Mixer und Channel) sind für normale Benutzer schreibgeschützt
- Administrator kann durch drücken und halten des Snapshot SAVE Button das Werks Default Snapshot wiederherstellen

Bug Fixes:

- Bei Abbruch der Sprachänderung bleibt die Anzeige auf der abgebrochenen Sprache
- Nutzerdefinierte Quellennamen werden nicht zuverlässig geladen
- Einige Kleinigkeiten